


sparco



Jak vybrat správnou velikost:

A - Obvod hrudníku B – Obvod pasu C - Obvod přes boky Výška Váha

Tabulka velikostí:

	Velikost	Výška	Váha	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Obvod přes boky
	46	167-170	60	92	80	92
S	48	170-173	66	96	84	96
	50	173-176	72	100	88	100
M	52	176-179	78	104	92	104
	54	179-182	84	108	96	108
L	56	182-185	90	112	100	112
	58	185-188	96	116	104	116
XL	60	188-191	102	120	108	120
	62	191-194	108	124	112	124
XXL	64	194-197	114	128	116	128
	66	197-200	120	132	120	132